



<b>Legende</b> Ablagerungsbereich Brunnen/ B1 (A 3.2) B2 (A 3.2) Rammkernsondierung (2010) (Mächtigkeit Auffüllung) RKS-3 (A 2.5) s-6 Bagerschurf (2010) (Mächtigkeit Auffüllung) s-6 (A -) Kernbohrung (Mächtigkeit Auffüllung) RKB3 (A 2.3) Rammkernsondierung (1993) (Mächtigkeit Auffüllung) RKB3 (A 2.3)	<b>Auftraggeber:</b> Stadt Teublitz Platz der Freiheit 93158 Teublitz
	<b>Projekt:</b> Stillegelegte Hausmülldeponie im Bereich der Dr.Flick Straße Sanierungsuntersuchung
	<b>Planinhalt:</b> Lageplan der Untersuchungsfläche mit Aufschlüssen bisheriger Untersuchungen
<b>Anlage:</b> 3 <b>Datum:</b> 18.04.2013 <b>Maßstab:</b> 1 : 1.000 <b>Bearbeiter:</b> OK <b>Geprüft:</b> -	<b>Dr. G. Pedall</b> Ingenieurbüro GmbH Flurstraße 24 95473 Haag Tel.: 09201/997-0 Fax.: 09201/997-44 e-mail: info@ibpedall.de